

高性能质谱计的设计方法

松田 久*

对双聚焦质谱计的离子光学进行了研究。对 QOHOQ (Q 透镜、Q 透镜、均匀扇形磁场、Q 透镜、圆柱扇形电场) 所组成的场配置的高性能仪器设计技巧也进行了描述。用计算机计算程序如何减小 2 级和 3 级像差, 本文也作了详细的说明。给出了具有优异离子光学参数的质谱计的一些例子, 并给出了计算机程序的全部清单。

1 前言

为了得到高性能质谱计, 首先必需寻找高性能的离子光学系统, 笔者以前曾提出了各种双聚焦质谱计^[1-4], 在那些报告中, 仅给出了最终结果, 在此之前各种试探进行的过程则省略了记述。然而由于在实际考虑过程中既然是试探, 也就不会全能得到良好的结果, 在多数情况下是根据某种经验进行有规则性地试探以求得最终结果。所以详细记述其过程也许对同一目的的研究者是一个很好的参考。基于这样的考虑这次与以前不同, 是将质谱计的中间过程作为重点一并报告。而且本论文还给出了在改变离子光学系统各参数时聚焦性能的变化。作为设计的例子, 我选择了用尽量小的磁铁而又能够得到高性能的质谱计。如果能够给大家一个借鉴的话, 我将感到非常高兴。

2 轨道计算法和目的

使用电场和磁场的小型高性能质谱计的研究已在文献中进行了记述, 请参看文献。这里就用个人电脑作轨道计算时的步骤和目的作些说明。所用的程序是将文献 5 中叙述的 2 级近似轨道计算程序扩展到 3 级近似的程序, 其全部的程序在附录中给出。

首先把该程序所使用的文字符号的离子光学意义作如下说明:

- X 与轨道平面平行的位置座标(x)
- A 轨道与光轴在 x 方向上的倾角(α)
- C 任意离子的相对质量偏差(γ)
- D 任意离子的相对能量偏差(δ)
- Y 垂直于轨道平面的位置座标(y)
- B 轨道与光轴 y 方向上的倾角(β)

这些文字符号同时也表示轨道最终位置的展开系数。例如 D 为 A_x , AD 为 $A_{x\alpha}$, AYY 为 A_{yy} 。因此双聚焦的条件是 $A=0, D=0$ 。2 级像差系数是 AA、AD、DD、YY、YB、BB 共

1994 年 3 月 1 日收

* 関西医科大学医化学(守口市文園町 1)

6 个。3 级像差系数是 AAA、AAD、ADD、DDD、Ayy、AyB、ABB、Dyy、DyB、DBB 共 10 个。

其次,取配置如图 1 所示的 QQHQC(四极透镜、四极透镜、均匀扇形磁场、四极透镜、圆柱形扇形电场)装置的质谱计。这个装置由于有如下特点,所以可视为高性能质谱计。




图 1 Fig.1 Schematic drawing of double-focusing mass spectrometer QQHQC. Horizontal and vertical ion trajectories are shown in the lower part.

1. 由于在离子源和磁场之间放置 2 个四极透镜,对离子束起聚焦作用,因而在垂直轨道平面的 y 方向上离子束变得很细,即使通过极狭的磁极间隙,也能得到很高的离子透过率。

2. 四极透镜在离子轨道面 x 方向上有光学凹透镜作用,因而产生了小的虚像,因为像放大系数 $X(A_x)$ 变小,所以即使用宽的狭缝也能得到高分辨本领。

本程序使用 BASIC 语言,表 I 给出计算结果的格式。在开始的 20—50 程序中给出磁场、电场、四极透镜的离子光学参数数值和自由空间的距离,下面则为打印出的计算后的各展开系数数值。以下所列举的是表示离子光学参数的文字符号的意义:

- WM 扇形磁场偏转角(\varnothing_m)
- AM 磁场轨道半径(r_m)
- WE 扇形电场偏转角(\varnothing_e)
- AE 电场轨道半径(r_e)
- GM (磁极间隙)/($2r_m$)
- GE (电极间隙)/($2r_e$)
- E1 磁场入射角(ϵ_1)
- E2 磁场出射角(ϵ_2)
- R1 r_m/R_{m1} ; R_{m1} 是磁场入口边界的曲率半径

表 I Table I Results of computer calculation for different parameters of QQHQC type mass spectrometer. Values of parameters, second and third order aberration coefficients and important characteristics are given.

20 AM=1! :GM=.008 :GE=.02 :C1=0! :QL=.11 :QR=.035

30 WM=30! :WE=80! :AE=.5 :E1=-35! :E2=-35! :QK1=-5.7 :QK3=-3.27

40 Q1=0! :Q2=0! :R1=0! :R2=0!

50 DL1=.3 :DL2=.7 :DL3=.7 :DL4=.9359 :DL5=.1

X	A	C	D	Y	B	GA	GY	GB	LF
0.3183	0.0000	-0.9204	0.0000	1.2262	-0.4642	10.5886	0.0288	-0.4528	0.8586
6.0151	3.1409	-1.1183	-0.4518	-1.8335	1.5093	11.0024	1.2250	-1.0826	
AA	AD	DD	YY	YB	BB	IMA	IMB	C/X	DLT
-515.231	-12.439	0.225	-0.440	0.400	0.386	0.824	-0.005	2.892	5.146
AAA	AAD	ADD	DDD	AYY	AYB	ABB	DYY	DYB	DBB
20783.00	21.08	146.68	-6.72	355.80	-597.62	186.28	-6.72	23.85	-4.38

30 WM=30! :WE=80! :AE=.5 :E1=-35! :E2=-35! :QK1=-5.7 :QK3=-3.27

40 Q1=0! :Q2=0! :R1=-.7056 :R2=-.7056

50 DL1=.3 :DL2=.7 :DL3=.7 :DL4=.9367 :DL5=.1

X	A	C	D	Y	B	GA	GY	GB	LF
0.3182	0.0000	-0.9199	0.0001	1.2251	-0.4638	10.5886	0.0288	-0.4528	0.8578
6.0174	3.1420	-1.1186	-0.4521	-1.8364	1.5111	11.0043	1.2250	-1.0826	
AA	AD	DD	YY	YB	BB	IMA	IMB	C/X	DLT
-0.009	-9.111	0.234	-3.956	6.666	-2.816	0.823	-0.006	2.891	5.146
AAA	AAD	ADD	DDD	AYY	AYB	ABB	DYY	DYB	DBB
215.01	-546.59	145.61	-6.71	94.18	-332.75	145.44	58.60	-34.47	-13.18

30 WM=30! :WE=80! :AE=.361 :E1=-35! :E2=-35! :QK1=-5.7 :QK3=-3.27

40 Q1=0! :Q2=0! :R1=-.7638 :R2=-.7638

50 DL1=.3 :DL2=.7 :DL3=.7 :DL4=1.0108 :DL5=.1

X	A	C	D	Y	B	GA	GY	GB	LF
0.1517	0.0000	-0.4385	-0.0001	2.6284	-1.6220	10.5886	0.0288	-0.4528	0.2782
12.3450	6.5903	-1.5472	-0.8749	-2.1051	1.6794	11.0043	1.2250	-1.0826	
AA	AD	DD	YY	YB	BB	IMA	IMB	C/X	DLT
-0.039	-0.008	-0.180	-2.489	4.092	-1.704	0.047	-0.869	2.891	4.447
AAA	AAD	ADD	DDD	AYY	AYB	ABB	DYY	DYB	DBB
-2271.32	332.47	5.34	-2.11	106.15	-250.82	104.21	37.91	-22.40	-7.75

30 WM=30! :WE=80! :AE=.366 :E1=-35! :E2=-35! :QK1=-5.7 :QK3=-3.27

40 Q1=0! :Q2=.3 :R1=-.7635 :R2=-.7635

50 DL1=.3 :DL2=.7 :DL3=.7 :DL4=1.008 :DL5=.1

X	A	C	D	Y	B	GA	GY	GB	LF
0.1557	0.0000	-0.4502	0.0001	2.5879	-1.5895	10.5886	0.0288	-0.4528	0.2909
12.0312	6.4193	-1.5261	-0.8541	-2.0950	1.6730	11.0043	1.2250	-1.0826	
AA	AD	DD	YY	YB	BB	IMA	IMB	C/X	DLT
0.011	-0.000	-0.186	0.793	-0.151	-0.336	0.077	-0.837	2.891	4.464
AAA	AAD	ADD	DDD	AYY	AYB	ABB	DYY	DYB	DBB
-2277.35	328.07	5.66	-2.07	108.73	-264.54	111.57	-7.64	1.70	-4.34

30 WM=30! :WE=74! :AE=.488 :E1=-35! :E2=-35! :QK1=-5.7 :QK3=-3.27

40 Q1=0! :Q2=.7 :R1=-.6738 :R2=-.6738

50 DL1=.3 :DL2=.7 :DL3=.563 :DL4=1.2302 :DL5=.1

X	A	C	D	Y	B	GA	GY	GB	LF
0.2935	0.0000	-0.7581	-0.0000	1.0908	-0.4919	9.0703	-0.2813	-0.3326	0.6474
6.6200	3.4061	-1.3271	-0.6282	-2.1605	1.8909	10.2220	0.7979	-0.9172	
AA	AD	DD	YY	YB	BB	IMA	IMB	C/X	DLT
0.001	0.061	-0.330	1.874	-0.583	-0.591	0.086	-0.618	2.583	5.024
AAA	AAD	ADD	DDD	AYY	AYB	ABB	DYY	DYB	DBB
-0.60	-23.79	80.80	-7.29	26.43	-217.95	109.92	-6.15	-11.29	-3.04

- R2 电场常数(C);在园柱电场时 C 为零
 Q1 r_e/R_{e1} ; R_{e1} 是电场入口边界的曲率半径
 Q2 r_e/R_{e2} ; R_{e2} 是电场出口边界的曲率半径
 QK1 Q1 透镜与 Q2 透镜的强度(相等)
 QK3 Q3 透镜的强度

DL1—DL6 是如图 1 所示的自由空间长度,但是 DL6 由于为使方向聚焦条件 $A=0$ 成立而自动地进行调节,所以在表 I 计算结果的第 1 行右端 LF 列出。

把这些参数值进行各种变化并计算,以探求其结果满足高性能的数值。这时表 I 第 20 行的常数 AM、GM、GE、Q1、QL、QR 保持在表中给出的数值固定不变。

作为计算结果,除 1 级、2 级、3 级的展开系数外,作为质谱计性能判断所必需的诸量也被打印给出。作为 1 级系数,在第 2 行中给出了角度 α 的系数,从而可知离子束的聚焦角。另外 GA、GY、GB 分别为在磁场边界的 A_x 、 A_y 、 A_z 值。第 1 行为入口,第 2 行为出口处之值。这些数值是磁极内的离子束尺寸。现在如果取从离子源出射的出射角为 α 、 β , x 及 y 方向上的离子位置座标分别由 $\alpha \times GA \times AM$ 、 $\beta \times GB \times AM$ 给出,那么当 $-0.005 < \alpha, \beta < +0.005$, $AM=1m$, $GA=10$, $GB=1$ 时,在 x 及 y 方向上的离子束尺寸则分别有 10cm 及 1cm 的扩展。其次 IMA 与 IMB 分别是第 3Q 透镜出口和在电场入口处的 A_z 值,从而可以知道中间像的位置。也就是说,假如 IMA 为正值,IMB 值为负值,因为可以在第 3Q 透镜与电场之间形成中间像,所以可以在此之间插入能量狭缝及放置碰撞室(collision chamber)。而且, C/X 是质量色散 A_z 和像放大倍数 A_x 的比,这个值越大则在高灵敏度下越可得到高分辨本领。最后,DLT 是质谱计的离子轨道全长,这个路程短的可使仪器变得小型化。总之,使 2 级、3 级像差变小是非常必要的。除此之外使 GY、GB、DL 值小,使 C/X 值变大也是我们所希求的。

3 试行过程

如图 1 配置的质谱计,我们根据下面的思考方法,适当地对离子光学参数试探。也就是说用小的磁铁,为了使轨道半径尽可能大,选取小的磁场偏转角 30° 。另外为了缩短轨道长度,取大入出射角 -35° 。磁场轨道半径固定为 1,紧接其后因为电场要选最佳值,假定选取 $\varphi_e=80^\circ$, $r_e=0.5$,自由空间长度也作任意选取 $DL1=0.3$, $DL2=DL3=0.7$, $DL5=0.1$,则 DL4 和 DL6 值根据双聚焦条件 $A=0$ 、 $D=0$ 成立来决定。Q 透镜的强度 QK1 是选取可使磁场内的 GB 绝对值与 1 接近或比 1 还小的数值。OK3 取能获得立体聚焦使 B 的绝对值在 1 以下的数值。场的边界取直线,并使 $R1=R2=Q1=Q2=0$ 。

表 I(a)是根据上述决定的参数值计算的结果。前面 4 行是参数值,下面的则是打印出的计算结果。从结果可以看出 AA 和 AAA 值都非常大。但是如果磁场边界具有曲率,由于 AA 值在不改变 1 级聚焦条件的情况下也可以使其改变,所以在表 I(b)中我们列出当给与 R1 和 R2 负值时(为了简单起见令 $R1=R2$)AA 值变小的结果。值得高兴的是当 AA 值变小时 AAA 值也明显地变小。但其它的 2 级像差系数值却还相当大。

2 级像差系数 AD 随着电场半径 AE 的改变而改变,在这种情况下,由于 1 级聚焦条件随着 AE 的改变而改变,所以必须同时调节 DL4 和 DL6 使 $A=D=0$ 成立。另外也要同

时变化 $R_1=R_2$ 使 $AA \approx 0$ 。这样反复计算,直到 AA 和 AD 同时变到 0.1 以下为止。 AE 变化的结果在表 I(c)中给出。

在这个离子光学系统中,由于 DD 已经非常小,剩下的 2 级像差则只有 YY 、 YB 、 BB 。这可以由改变电场边界的曲率(Q_1 或 Q_2)得到改善。这样一来,2 级像差都能减小到几乎满意的程度,其结果在表 I(d)中给出。通过对该结果的观察,其 3 级像差仍很大,如果到此为止就很难得到下节所述的那样良好的聚焦性能。若要忽视 3 级像差对聚焦的影响,就必须如文献 4 所指出的那样,把全部的 3 级像差系数都降至 100 以下。

在该离子光学系统中,3 级像差系数 AAA 受 DL_3 的影响很大,另外 AAD 与 WE 也有很大关系,因此 AAA 可以通过改变 DL_3 , AAD 可以通过改变 WE 的值使其变小。但是如果改变 DL_3 和 WE ,1 级、2 级的聚焦条件也会产生改变,所以再次重复(a)-(d)的操作使 2 级像差变小后再比较 AAA 、 AAD 值,使二者都向小的方向重复进行计算,这样所得到的结果即是表 I(e)所示的结果。从结果可以看出 YY 、 YB 、 BB 值稍大了些,要想使这些值变得更小,则必须如文献 2 加大 WM 。这里能得到这样的结果也可满意了。

4 性能的改善

表 I(e)的结果已是相当接近预期的数值。但若能使 C/X 稍大,使轨道全长 DLT 缩短的话,则会变得更好。为了达到这个目的取 $E_1=E_2=-37^\circ$,并把 DL_1 和 QK_1 的值也加大探试。在这种条件下 2 级和 3 级像差变小的结果在表 I(a)中给出。该结果 C/X 有了某种程度的增大,而 DLT 几乎没有改变。

不仅仅限于把入射角加大这一种情况, DLT 没有变短的主要原因是由于为了使 3 级系数 AAA 变小, DL_3 变短到了 0.51,为了探求即使取更长的 DL_3 值也可使 AAA 变为零的条件,把 R_1 和 R_2 给予非等值观测,这样一来在表 I(b)所示的条件下,显然得到了很大的改善。而且如改变 DL_2 、 DL_5 、 QK_1 就可得到(c)的结果。在这种情况下,全部的 3 级像差系数都比 1 小, DLT 也变得很短。表 I(d)是再增加入射角使 DLT 变短的例子,(e)是取偏向角 32° 而使 DD 小到 0.036 的例子。

从以上结果可以看出,从轨道平面离散的离子群的像差 YY 、 YB 、 BB 还稍微大些,在要求极高的分辨本领时则成了问题。在这种场合下,必须在 y 方向放入光阑限制 Y 和 B 。这些像差避开了 WM 和 DLT 的限制,假如满足文献 2 所述的那些条件,就可以将其减小。

5 质谱的图形

为了研究 2 级和 3 级像差对质谱图形的影响,我们通过计算机模拟来描绘在表 I(a)、(b)、(c)及(d)中所表示的离子光学系统所得到的质谱图形。

计算机所用的程序是个人电脑“BEIS”^[6]程序。作为初始条件,假定:

$$|\alpha| \leq 0.005$$

$$|\delta| \leq 0.005$$

$$|y/r_m| \leq 0.0015$$

$$|\beta| \leq 0.002$$

表 I Table II Results of computer calculation for high performance examples of QHQ type mass spectrometer.

20 AM=1! :GM=.008 :GE=.02 :C1=0! :Q1=.11 :QR=.035										
30 WM=30! :WE=72! :AE=.458 :E1=-37! :E2=-37! :QK1=-5.8 :QK3=-3.1										
40 Q1=0! :Q2=.29 :R1=-.7389:R2=-.7389										
50 DL1=.4 :DL2=.7 :DL3=.51 :DL4=1.2019:DL5=.1										
a	X	A	C	D	Y	B	GA	GY	GB	LF
	0.2353	0.0000	-0.7062	0.0001	2.3570	-0.9112	10.4373	-0.2777	-0.3195	0.6086
	6.9620	4.2477	-1.3205	-0.6133	-1.9712	1.1862	11.9761	0.9893	-0.7465	
	AA	AD	DD	YY	YB	BB	IMA	IMB	C/X	DLT
	-0.048	-0.066	-0.186	0.835	0.679	-0.570	-0.000	-0.866	3.001	4.950
	AAA	AAD	ADD	DDD	AYY	AYB	ABB	DYY	DYB	DBB
	37.67	-45.37	94.82	-6.78	14.67	-207.02	66.92	-0.92	-4.78	-5.66
30 WM=30! :WE=73! :AE=.408 :E1=-37! :E2=-37! :QK1=-5.8 :QK3=-3.2										
40 Q1=0! :Q2=.37 :R1=-.3872:R2=-1.2										
50 DL1=.4 :DL2=.7 :DL3=.635 :DL4=.9665 :DL5=.1										
b	X	A	C	D	Y	B	GA	GY	GB	LF
	0.1903	0.0000	-0.6363	0.0001	2.8205	-1.0428	12.1542	0.0517	-0.3905	0.5467
	8.4491	5.2525	-1.2937	-0.5883	-2.0611	1.1165	12.8195	1.4526	-0.8463	
	AA	AD	DD	YY	YB	BB	IMA	IMB	C/X	DLT
	0.003	-0.027	-0.094	2.344	-0.214	-0.365	0.208	-0.878	3.343	4.722
	AAA	AAD	ADD	DDD	AYY	AYB	ABB	DYY	DYB	DBB
	21.86	33.74	86.06	-4.72	9.66	-144.15	45.58	-24.25	5.61	-5.90
30 WM=30! :WE=71.5 :AE=.417 :E1=-37! :E2=-37! :QK1=-5.9 :QK3=-3.2										
40 Q1=0! :Q2=.38 :R1=-.3722:R2=-1.2										
50 DL1=.4 :DL2=.6 :DL3=.641 :DL4=.9521 :DL5=.14										
c	X	A	C	D	Y	B	GA	GY	GB	LF
	0.1995	0.0000	-0.6406	-0.0001	1.5651	-1.1966	11.6561	-0.2543	-0.4581	0.5518
	8.2228	5.0107	-1.3132	-0.6031	-0.8618	1.2977	12.3269	0.5849	-1.0046	
	AA	AD	DD	YY	YB	BB	IMA	IMB	C/X	DLT
	0.032	0.075	-0.114	1.232	-0.643	-0.633	0.443	-0.974	3.211	4.659
	AAA	AAD	ADD	DDD	AYY	AYB	ABB	DYY	DYB	DBB
	14.25	54.15	89.07	-5.39	-57.99	-43.25	53.68	-12.36	-4.79	-9.01
30 WM=30! :WE=72! :AE=.411 :E1=-41! :E2=-40! :QK1=-6.25 :QK3=-3.3										
40 Q1=0! :Q2=.51 :R1=-.5875:R2=-1.215										
50 DL1=.4 :DL2=.55 :DL3=.54 :DL4=.9228 :DL5=.12										
d	X	A	C	D	Y	B	GA	GY	GB	LF
	0.2107	0.0000	-0.6691	0.0001	1.8852	-0.8548	11.3460	-0.2036	-0.3829	0.5949
	8.0481	4.7437	-1.2612	-0.5525	-1.4881	1.2049	12.3772	0.9204	-0.8400	
	AA	AD	DD	YY	YB	BB	IMA	IMB	C/X	DLT
	-0.025	0.070	-0.093	1.988	-0.549	-0.595	0.423	-0.830	3.175	4.498
	AAA	AAD	ADD	DDD	AYY	AYB	ABB	DYY	DYB	DBB
	-9.13	56.68	98.15	-5.24	-73.72	-77.29	47.98	-22.03	-3.20	-8.29
30 WM=32! :WE=79! :AE=.432 :E1=-39! :E2=-39! :QK1=-6.2 :QK3=-3.3										
40 Q1=0! :Q2=.62 :R1=-.4882:R2=-1.25										
50 DL1=.4 :DL2=.55 :DL3=.592 :DL4=.8751 :DL5=.1										
e	X	A	C	D	Y	B	GA	GY	GB	LF
	0.1916	0.0000	-0.6750	-0.0000	1.7986	-0.9015	11.8733	-0.1609	-0.4218	0.5615
	8.7339	5.2167	-1.2530	-0.5779	-1.3665	1.2407	12.7169	0.9653	-0.9390	
	AA	AD	DD	YY	YB	BB	IMA	IMB	C/X	DLT
	0.021	-0.017	-0.036	2.044	-0.617	-0.602	0.635	-0.452	3.523	4.563
	AAA	AAD	ADD	DDD	AYY	AYB	ABB	DYY	DYB	DBB
	8.71	37.19	78.18	-3.58	-56.58	-78.54	50.23	-20.56	-4.02	-8.09

并取轨道半径 1m , 主狭缝宽度 $S=100\mu\text{m}$, 接收器狭缝 $d=30\mu\text{m}$ 进行计算。

图 2 是作质量扫描时所得到的一个谱线的峰形, (A)、(B)、(C)、(D) 分别对应表 I 的 (a)、(b)、(c)、(e)。横轴是由于扫描离子束移动的距离, 纵轴表示入射离子通过接收器狭缝的百分比。由 (A) 开始随着像差变小谱线变细。在 (D) 中几乎变成了没有像差影响的规整的三角形峰形。另外在峰的尖端接近 100% 的离子都通过了狭缝。

这里出现一个很有意思的现象就是 (A) 和 (C) 的谱, 由于像差不仅使峰形变宽, 而且类似光干涉那样的强弱图形也显示出来。这是 3 级像差系数大时的特征。特别在 (A) 里 3 级系数 AAA 因为在 20000 以上, 本来仅是一条宽度为 9mm 的谱线(注意横轴的刻度与其它的不同), 在这里变成了几条分布谱线(仅在中心的左侧分布是由于 2 级系数 AA 有 -515 之大的原因)。这一事实表明质谱计的调整很坏, 3 级像差一旦变得很大, 就造成了出现假像峰(ghost peak)。另外 (C) 的谱表明当 2 级像差非常小而 3 级像差非常大时(参看表 I(d)) 3 级像差的巨大影响。

图 3 是把主狭缝变细的高分辨本领谱的例子。(A) 是表 I(e), (B) 是表 I(e) 的离子光学峰形。初始条件与图 2 完全相同, 而以主狭缝宽 $S=25\mu\text{m}$, 收集器狭缝 $d=5\mu\text{m}$ 进行计算, 在 90% 峰谷处计算的分辨本领 (A) 为 1000, (B) 则变为 58000, DD 和 3 级像差都小的 (B) 得到了相当大的改善。




图 2 Fig. 2 Intensity distribution of the simulated mass spectrum peak. A, B, C, D correspond to the cases a, b, c, e of Table 1 respectively. The slit conditions are $s=100\mu\text{m}$ and $d=30\mu\text{m}$.




图 3 Fig. 3 Intensity distribution of the simulated mass spectrum peak. A and B correspond to the cases Table 1(e) and Table 2(e) respectively. The slit conditions are $s = 25\mu\text{m}$ and $d = 5\mu\text{m}$.

6 结束语

这里我们给出的 QQHQC 配置的离子光学系统,很庆幸地得到了与开始目标具有相近性能的质谱计。一般来说,这样幸运的事很少,即使是 1 级近似具有优越性能的离子光学系统,不论如何下功夫使 2 级和 3 级像差系数都能同时变小的情况是不多的。但是只要千方百计地努力实践,也不是不能获得意想不到的好结果。好的结果能否得到,必须依赖于开始选择的离子光学系统,然后进行各种各样可能成功的试探。

这里叙述的离子光学系统中,用偏转角 30° 的磁铁完成了离子轨道全长 $4.5r_m$ 的高性能装置的设计。这与最近在日本大阪大学安装的质谱计⁽⁷⁾(偏转角 40° , 离子轨道全长 $6.1r_m$)相比已变得相当小了,但还不是十分完美。我想若能在偏转角 20° 左右,轨道全长 $4r_m$ 以下得到高性能的质谱计将会更好。

参 考 文 献

- 1 H. Matsuda, Mass Spectrom, Rev. 2, 299(1983).
- 2 H. Matsuda, Int. J. Mass Spectrom, Ion Processes, 66, 209(1985).
- 3 松田 久, 质量分析, 33, 115(1995).
- 4 H. Matsuda, Nucl. Instr. and Meth, A258, 310(1987).
- 5 松田 久, 质量分析, 31, 231(1983).
- 6 T. Matsuo, T. Sakurai, H. Matsuda and H. Nakabushi, Mass Spectrosc. Jpn. 33, 261(1985).
- 7 H. Matsuda, T. Matsuo, Y. Fujita, T. Sakurai and I. Katakuse, Proc. 2nd Japan-China Joint Symp. on Mass Spectrom, H. Matsuda and Liang Xiao-tian ed. Bando Press, Osaka 1987, P. 49

附 录

3 级近似轨道计算程序

该程序是在文献 5 的 2 级近似程序基础上扩展为 3 级近似,用 BASIC 语言,使用存储信息组为 36K,用 NEC-9801VX 个人用计算机计算时间约需 12 秒。装置结构及子程序的代号因几乎与文献 5 相同,请参照文献 5。A、B 矩阵图是 3 级近似所以由 2×59 个要素构成。要素的号码与展开系数的对应关系如下:

1—X	2—A	3—C	4—D
5—XX	6—XA	7—XC	8—XD
9—AA	10—AC	11—AD	12—CC
13—CD	14—DD	15—YY	16—YB
17—BB	18—XXX	19—XXA	20—XXC
21—XXD	22—XAA	23—XAC	24—XAD
25—XCC	26—XCD	27—XDD	28—XY Y
29—XYB	30—XBB	31—AAA	32—AAC
33—AAD	34—ACC	35—ACD	36—ADD
37—A Y Y	38—A Y B	39—A B B	40—C C C
41—C C D	42—C D D	43—C Y Y	44—C Y B
45—C B B	46—D D D	47—D Y Y	48—D Y B
49—D B B	50—Y	51—B	52—Y X
53—Y A	54—Y C	55—Y D	56—B X
57—B A	58—B C	59—B D	

子程序的功能和程序号如下:

- 400 取 B 矩阵的全要素为 0
- 405 取 A 矩阵的全要素为 0
- 410 反转离子轨道偏转方向
- 420 长度 DL 的自由空间 B 矩阵
- 430 输出显示最终结果
- 440 打印出最终结果
- 450 把长度 DL 自由空间矩阵作乘法运算
- 460 输出显示 B 矩阵要素
- 470 打印出 B 矩阵要素
- 480 输出显示 A 矩阵要素
- 490 打印出 A 矩阵要素
- 500 把 $A \times B$ 的结果再放入 A 中(MANU)
- 600 电场入口边缘场的 B 矩阵

- 650 电场出口边缘场的 B 矩阵
- 700 磁场入口边缘场的 B 矩阵
- 750 磁场出口边缘场的 B 矩阵
- 800 理想圆柱电场的 B 矩阵
- 900 理想均匀磁场的 B 矩阵
- 1000 只适用 Q 透镜的 MANU
- 1100 Q 透镜的 B 矩阵(含有边缘场)
- 1200 8 极透镜 B 矩阵(含有边缘场)

主程序是从表示最初的自由空间的 A 矩阵开始,依次和离子进行顺序相对应的 B 矩阵相乘,直到得到最终结果。最后的自由空间长度可自动使方向聚焦(A=0)成立。以下为该程序的全部明细表。

(程序明细表)

```

10 CLEAR :DIM A(2,59), B(2,59) :DEFINT L, J
20 AM=1! :GM=.008 :GE=.02 :C1=0! :QL=.11 :QR=.035
30 WM=32! :WE=79! :AE=.432 :E1=-39! :E2=-39! :QK1=-6.2 :QK3=-3.3
40 Q1=0! :Q2=.62 :R1=-.4882 :R2=-1.25
50 DL1=.4 :DL2=.55 :DL3=.592 :DL4=.8751 :DL5=.1
100 G=GE/AE :H=GM/AM :M=QR :AE2=AE*AE :AE3=AE2*AE :AM2=AM*AM :AM3=AM2*AM
110 IE1A=.1549*G*G :IE1B=.152*G*G :IE4A=-.3027*G :IE4B=-.4535*G
120 IE5=.5657/G :IE6=-.002 :IE7=.05958*G :IE8=.002
130 IM1=2.8 *H*H :IM4=-1.04 *H
140 IQ1=.209 *M*M :IQ2=-.07678*M*M*M*M :IQ3=.05518*M*M*M*M :IQ4=-.3306*M
200 GOSUB 405 :A(1,1)=1! :A(1,2)=DL1 :A(2,2)=1! :A(1,50)=1! :A(1,51)=DL1 :A(2,51)
)=1!
210 QK=QK1 :GOSUB 1100 :GOSUB 1000
230 DL=DL2 :GOSUB 450 :GOSUB 1000
255 DL=DL3 :GOSUB 450
260 Z1=A(1,50) :Z2=A(1,51) :Z6=A(1,2) :PRINT Z1,Z2,Z6
265 GOSUB 700 :GOSUB 500
270 GOSUB 900 :GOSUB 500
280 GOSUB 750 :GOSUB 500
285 Z3=A(1,50) :Z4=A(1,51) :Z7=A(1,2) :PRINT Z3,Z4,Z7
295 DL=DL4 :GOSUB 450
315 QK=QK3 :GOSUB 1100 :GOSUB 500 :Z8=A(1,2)
320 DL=DL5 :GOSUB 450 :Z9=A(1,2) :PRINT Z8,Z9
330 GOSUB 600 :GOSUB 500
335 GOSUB 800 :GOSUB 500
340 GOSUB 650 :GOSUB 500
350 DL=-A(1,2)/A(2,2) :GOSUB 450
360 DLT=(WE*AE+WM)/180!*3.1416+3!*QL+DL1+DL2+DL3+DL4+DL5+DL
370 CX=-A(1,3)/A(1,1) :PRINT DLT,CX
380 GOSUB 430 :END
390 GOSUB 440 :END
400 FOR L=1 TO 2 :FOR J=1 TO 59 :B(L,J)=0! :NEXT J :NEXT L :RETURN
405 FOR L=1 TO 2 :FOR J=1 TO 59 :A(L,J)=0! :NEXT J :NEXT L :RETURN
410 GOSUB 400 :B(1,1)=-1! :B(2,2)=-1! :B(1,50)=1! :B(2,51)=1! :RETURN
420 GOSUB 400 :B(1,1)=1! :B(1,2)=DL :B(1,50)=1! :B(1,51)=DL :B(2,2)=1! :B(2,51)
)=1! :RETURN
430 'PRINT FINAL RESULT'
431 PRINT USING "&
&";" X A C D Y B GA GY
GB LF "
432 PRINT USING "###.####";A(1,1),A(1,2),A(1,3),A(1,4),A(1,50),A(1,51),Z6,Z1,Z2,
DL
433 PRINT USING "###.####";A(2,1),A(2,2),A(2,3),A(2,4),A(2,50),A(2,51),Z7,Z3,Z4
434 PRINT USING "&
&";" AA AD DD YY YB BB IMA IMB
C/X DLT "

```

```

435 PRINT USING "####.##";A(1,9),A(1,11),A(1,14),A(1,15),A(1,16),A(1,17),Z8,Z9,
CX,DLT
437 PRINT USING "&
&";" AAA AAD ADD DDD AYY AYB ABB DYY
DYB DBB "
438 PRINT USING "####.##";A(1,31),A(1,33),A(1,36),A(1,46),A(1,37),A(1,38),A(1,39),
A(1,47),A(1,48),A(1,49) :RETURN
440 'LPRINT FINAL RESULT'
441 LPRINT USING "&
&";" X A C D Y B GA GY
GB LF "
442 LPRINT USING "####.##";A(1,1),A(1,2),A(1,3),A(1,4),A(1,50),A(1,51),Z6,Z1,Z2,
DL
443 LPRINT USING "####.##";A(2,1),A(2,2),A(2,3),A(2,4),A(2,50),A(2,51),Z7,Z3,Z4
444 LPRINT USING "&
&";" AA AD DD YY YB BB IMA IM
B C/X DLT "
445 LPRINT USING "####.##";A(1,9),A(1,11),A(1,14),A(1,15),A(1,16),A(1,17),Z8,Z9,
CX,DLT
447 LPRINT USING "&
&";" AAA AAD ADD DDD AYY AYB ABB DY
Y DYB DBB "
448 LPRINT USING "####.##";A(1,31),A(1,33),A(1,36),A(1,46),A(1,37),A(1,38),A(1,39),
A(1,47),A(1,48),A(1,49) :RETURN
450 'DRIFT SPACE DL ; MATRIX MULTIPLICATION'
451 FOR J=1 TO 59 :A(1,J)=A(1,J)+DL*A(2,J) :NEXT J :RETURN
460 'PRINT B-MATRIX'
461 PRINT USING "&
&";" X A C D XX XA XC XD
AA AC "
462 PRINT USING "###.####";B(1,1),B(1,2),B(1,3),B(1,4),B(1,5),B(1,6),B(1,7),B(1,8),
B(1,9),B(1,10)
463 PRINT USING "###.####";B(2,1),B(2,2),B(2,3),B(2,4),B(2,5),B(2,6),B(2,7),B(2,8),
B(2,9),B(2,10)
464 PRINT USING "&
&";" AD CC CD DD YY YB BB XXX
Y B "
465 PRINT USING "####.##";B(1,11),B(1,12),B(1,13),B(1,14),B(1,15),B(1,16),B(1,17),
B(1,18),B(1,50),B(1,51)
466 PRINT USING "####.##";B(2,11),B(2,12),B(2,13),B(2,14),B(2,15),B(2,16),B(2,17),
B(2,18),B(2,50),B(2,51)
467 PRINT USING "&
&";" AAA AAD ADD DDD AYY AYB ABB DYY
DYB DBB "
468 PRINT USING "####.##";B(1,31),B(1,33),B(1,36),B(1,46),B(1,37),B(1,38),B(1,39),
B(1,47),B(1,48),B(1,49)
469 PRINT USING "####.##";B(2,31),B(2,33),B(2,36),B(2,46),B(2,37),B(2,38),B(2,39),
B(2,47),B(2,48),B(2,49) :RETURN
470 'LPRINT B-MATRIX'
471 LPRINT USING "&
&";" X A C D XX XA XC XD
AA AC "
472 LPRINT USING "###.####";B(1,1),B(1,2),B(1,3),B(1,4),B(1,5),B(1,6),B(1,7),B(1,8),
B(1,9),B(1,10)
473 LPRINT USING "###.####";B(2,1),B(2,2),B(2,3),B(2,4),B(2,5),B(2,6),B(2,7),B(2,8),
B(2,9),B(2,10)
474 LPRINT USING "&
&";" AD CC CD DD YY YB BB XX
X Y B "
475 LPRINT USING "###.####";B(1,11),B(1,12),B(1,13),B(1,14),B(1,15),B(1,16),B(1,17),
B(1,18),B(1,50),B(1,51)
476 LPRINT USING "###.####";B(2,11),B(2,12),B(2,13),B(2,14),B(2,15),B(2,16),B(2,17),
B(2,18),B(2,50),B(2,51)
477 LPRINT USING "&
&";" AAA AAD ADD DDD AYY AYB ABB DY
Y DYB DBB "
478 LPRINT USING "###.####";B(1,31),B(1,33),B(1,36),B(1,46),B(1,37),B(1,38),B(1,39),
B(1,47),B(1,48),B(1,49)
479 LPRINT USING "###.####";B(2,31),B(2,33),B(2,36),B(2,46),B(2,37),B(2,38),B(2,

```

```

39) ,B(2,47),B(2,48),B(2,49) :RETURN
480 'PRINT A-MATRIX'
481 PRINT USING "&
      &";" X      A      C      D      XX      XA      XC      XD
      AA      AC      "
482 PRINT USING "###.####";A(1,1),A(1,2),A(1,3),A(1,4),A(1,5),A(1,6),A(1,7),A(1,
8) ,A(1,9),A(1,10)
483 PRINT USING "###.####";A(2,1),A(2,2),A(2,3),A(2,4),A(2,5),A(2,6),A(2,7),A(2,
8) ,A(2,9),A(2,10)
484 PRINT USING "&
      &";" AD      CC      CD      DD      YY      YB      BB      XXX
      Y      B      "
485 PRINT USING "###.####";A(1,11),A(1,12),A(1,13),A(1,14),A(1,15),A(1,16),A(1,1
7) ,A(1,18),A(1,50),A(1,51)
486 PRINT USING "###.####";A(2,11),A(2,12),A(2,13),A(2,14),A(2,15),A(2,16),A(2,1
7) ,A(2,18),A(2,50),A(2,51)
487 PRINT USING "&
      &";" AAA      AAD      ADD      DDD      AYY      AYB      ABB      DYY
      DYB      DBB      "
488 PRINT USING "#####.##";A(1,31),A(1,33),A(1,36),A(1,46),A(1,37),A(1,38),A(1,3
9) ,A(1,47),A(1,48),A(1,49)
489 PRINT USING "#####.##";A(2,31),A(2,33),A(2,36),A(2,46),A(2,37),A(2,38),A(2,3
9) ,A(2,47),A(2,48),A(2,49) :RETURN
490 'LPRINT A-MATRIX'
491 LPRINT USING "&
      &";" X      A      C      D      XX      XA      XC      XD
      AA      AC      "
492 LPRINT USING "###.####";A(1,1),A(1,2),A(1,3),A(1,4),A(1,5),A(1,6),A(1,7),A(1
,8) ,A(1,9),A(1,10)
493 LPRINT USING "###.####";A(2,1),A(2,2),A(2,3),A(2,4),A(2,5),A(2,6),A(2,7),A(2
,8) ,A(2,9),A(2,10)
494 LPRINT USING "&
      &";" AA      AD      DD      YY      YB      BB      GY1      GB
      1      GY2      GB2      "
495 LPRINT USING "#####.##";A(1,11),A(1,12),A(1,13),A(1,14),A(1,15),A(1,16),A(1,
17) ,A(1,18),A(1,50),A(1,51)
496 LPRINT USING "#####.##";A(2,11),A(2,12),A(2,13),A(2,14),A(2,15),A(2,16),A(2,
17) ,A(2,18),A(2,50),A(2,51)
497 LPRINT USING "&
      &";" AAA      AAD      ADD      DDD      AYY      AYB      ABB      DY
      Y      DYB      DBB      "
498 LPRINT USING "#####.##";A(1,31),A(1,33),A(1,36),A(1,46),A(1,37),A(1,38),A(1,
39) ,A(1,47),A(1,48),A(1,49)
499 LPRINT USING "#####.##";A(2,31),A(2,33),A(2,36),A(2,46),A(2,37),A(2,38),A(2,
39) ,A(2,47),A(2,48),A(2,49) :RETURN
500 'MATRIX MULTIPLICATION'
501 X=A(1,1) :A=A(1,2) :C=A(1,3) :D=A(1,4) :Z=A(2,1) :G=A(2,2) :H=A(2,3) :I=A(2,
4) :Y=A(1,50) :B=A(1,51) :U=A(2,50) :V=A(2,51)
502 X5=A(1,5) :X6=A(1,6) :X7=A(1,7) :X8=A(1,8) :X9=A(1,9) :X10=A(1,10)
503 X11=A(1,11) :X12=A(1,12) :X13=A(1,13) :X14=A(1,14) :X15=A(1,15) :X16=A(1,16)
504 X17=A(1,17) :A5=A(2,5) :A6=A(2,6) :A7=A(2,7) :A8=A(2,8) :A9=A(2,9)
505 A10=A(2,10) :A11=A(2,11) :A12=A(2,12) :A13=A(2,13) :A14=A(2,14) :A15=A(2,15)
506 A16=A(2,16) :A17=A(2,17) :E3=A(1,52) :E4=A(1,53) :E5=A(1,54) :E6=A(1,55)
507 E7=A(1,56) :E8=A(1,57) :E9=A(1,58) :E10=A(1,59) :U3=A(2,52) :U4=A(2,53)
508 U5=A(2,54) :U6=A(2,55) :U7=A(2,56) :U8=A(2,57) :U9=A(2,58) :U10=A(2,59)
510 XX=X*X :XA=X*A :XZ=X*Z :XG=X*G :AA=A*A :AZ=A*Z :AG=A*G :ZZ=Z*Z :ZG=Z*G :GG=G*G
511 YY=Y*Y :YB=Y*B :YU=Y*U :YV=Y*V :BB=B*B :BU=B*U :BV=B*V :UU=U*U :UV=U*V :VV=V*V
512 X18=A(1,18) :X19=A(1,19) :X20=A(1,20) :X21=A(1,21) :X22=A(1,22) :X23=A(1,23)
: X24=A(1,24) :X25=A(1,25) :X26=A(1,26) :X27=A(1,27) :X28=A(1,28) :X29=A(1,29)
513 X30=A(1,30) :X31=A(1,31) :X32=A(1,32) :X33=A(1,33) :X34=A(1,34) :X35=A(1,35)
: X36=A(1,36) :X37=A(1,37) :X38=A(1,38) :X39=A(1,39) :X40=A(1,40) :X41=A(1,41)
514 X42=A(1,42) :X43=A(1,43) :X44=A(1,44) :X45=A(1,45) :X46=A(1,46) :X47=A(1,47)
: X48=A(1,48) :X49=A(1,49) :A18=A(2,18) :A19=A(2,19) :A20=A(2,20) :A21=A(2,21) :
A22=A(2,22) :A23=A(2,23) :A24=A(2,24) :A25=A(2,25) :A26=A(2,26) :A27=A(2,27)
515 A28=A(2,28) :A29=A(2,29) :A30=A(2,30) :A31=A(2,31) :A32=A(2,32) :A33=A(2,33)
: A34=A(2,34) :A35=A(2,35) :A36=A(2,36) :A37=A(2,37) :A38=A(2,38) :A39=A(2,39)
517 A40=A(2,40) :A41=A(2,41) :A42=A(2,42) :A43=A(2,43) :A44=A(2,44) :A45=A(2,45)
: A46=A(2,46) :A47=A(2,47) :A48=A(2,48) :A49=A(2,49)
518 HH=H*H :HI=H*I :II=I*I :CC=C*C :DD=D*D :CD=C*D

```

```

519 FOR L=1 TO 2
520 B1=B(L, 1) : B2=B(L, 2) : B3=B(L, 3) : B4=B(L, 4) : F1=B(L, 50) : F2=B(L, 51)
521 A(L, 1)=B1*X+B2*Z : A(L, 2)=B1*A+B2*G : A(L, 3)=B1*C+B2*H+B3
522 A(L, 4)=B1*D+B2*I+B4 : A(L, 50)=F1*Y+F2*U : A(L, 51)=F1*B+F2*V
523 B5=B(L, 5) : B6=B(L, 6) : B7=B(L, 7) : B8=B(L, 8) : B9=B(L, 9) : B10=B(L, 10) : B11=B(L,
11) : B12=B(L, 12) : B13=B(L, 13) : B14=B(L, 14) : B15=B(L, 15) : B16=B(L, 16) : B17=B(L, 17)
: B51=2!*B5*X+B6*Z : B52=2!*B5*A+B6*G : B53=2!*B5*C+B6*H : B54=2!*B5*D+B6*I
524 F3=B(L, 52) : F4=B(L, 53) : F5=B(L, 54) : F6=B(L, 55) : F7=B(L, 56) : F8=B(L, 57) : F9=B(L,
58) : F10=B(L, 59) : B91=2!*B9*Z+B6*X : B92=2!*B9*G+B6*A : B97=B53+B7 : B98=B54+B9
525 B93=2!*B9*H+B6*C : B94=2!*B9*I+B6*D : B75=2!*B15*Y+B16*U : B76=2!*B15*B+B16*V :
B71=2!*B17*U+B16*Y : B72=2!*B17*V+B16*Z : B95=B93+B16 : B96=B94+B11
526 A(L, 5)=B1*X5+B2*A5+B5*YX+B6*XZ+B9*ZZ : A(L, 6)=B1*X6+B2*A6+B51*A+B91*G
528 A(L, 7)=B1*X7+B2*A7+B51*C+B7*XH+B91*H+E10*Z
529 A(L, 8)=B1*X8+B2*A8+B51*D+B8*XH+B91*I+B11*Z
529 A(L, 9)=B1*X9+B2*A9+B51*AA+B6*AG+B9*GG
531 A(L, 10)=B1*X10+B2*A10+B52*C+B7*A+B92*H+B10*G
532 A(L, 11)=B1*X11+B2*A11+B52*D+B8*A+B92*I+B11*G
533 A(L, 12)=B1*X12+B2*A12+B5*CC+(B6*H+B7)*C+B9*HH+B10*H+B12
534 A(L, 13)=B1*X13+B2*A13+B57*D+B8*C+B95*I+B11*H+B13
535 A(L, 14)=B1*X14+B2*A14+B5*DD+(B6*D+B11)*I+B8*D+B9*I+B14
536 A(L, 15)=B1*X15+B2*A15+B15*YY+B16*YU+B17*UU
537 A(L, 16)=B1*X16+B2*A16+B75*B+B71*V
538 A(L, 17)=B1*X17+B2*A17+B15*BB+B16*BV+B17*VV
539 A(L, 52)=F1*E3+F2*U3+(F3*X+F4*Z)*Y+(F7*X+F8*Z)*U
540 A(L, 53)=F1*E4+F2*U4+(F3*A+F4*G)*Y+(F7*A+F8*G)*U
541 A(L, 54)=F1*E5+F2*U5+(F3*C+F4*H+F5)*Y+(F7*C+F8*H+F9)*U
542 A(L, 55)=F1*E6+F2*U6+(F3*D+F4*I+F6)*Y+(F7*D+F8*I+F10)*U
543 A(L, 56)=F1*E7+F2*U7+(F3*X+F4*Z)*B+(F7*X+F8*Z)*V
544 A(L, 57)=F1*E8+F2*U8+(F3*A+F4*G)*B+(F7*A+F8*G)*V
545 A(L, 58)=F1*E9+F2*U9+(F3*C+F4*H+F5)*B+(F7*C+F8*H+F9)*V
546 A(L, 59)=F1*E10+F2*U10+(F3*D+F4*I+F6)*B+(F7*D+F8*I+F10)*V
547 B18=B(L, 18) : B19=B(L, 19) : B20=B(L, 20) : B21=B(L, 21) : B22=B(L, 22) : B23=B(L, 23)
: B24=B(L, 24) : B25=B(L, 25) : B26=B(L, 26) : B27=B(L, 27) : B28=B(L, 28) : B29=B(L, 29)
548 B30=B(L, 30) : B31=B(L, 31) : B32=B(L, 32) : B33=B(L, 33) : B34=B(L, 34) : B35=B(L, 35)
: B36=B(L, 36) : B37=B(L, 37) : B38=B(L, 38) : B39=B(L, 39) : B40=B(L, 40) : B41=B(L, 41)
549 B42=B(L, 42) : B43=B(L, 43) : B44=B(L, 44) : B45=B(L, 45) : B46=B(L, 46) : B47=B(L, 47)
: B48=B(L, 48) : B49=B(L, 49) : B85=B31*3!*H+B32 : B86=B31*3!*I+B33 : B81=B18*3!*X : B8
3=B18*3!*C+B20 : B84=B18*3!*D+B21 : X1=2!*X*D : X2=2!*C*H
550 A(L, 18)=B1*X18+B2*A18+B51*X5+B91*A5+X*X*(B18*X+B19*Z)+Z*Z*(B22*X+B31*Z)
551 A(L, 19)=B1*X19+B2*A19+B51*X6+B52*X5+B91*A6+B92*A5+B81*X*A+B19*(2!*X*A*Z+X*X*G)+
B22*(2!*Z*G*X+Z*A)+B31*3!*Z*G*G
552 A(L, 20)=B1*X20+B2*A20+B51*X7+B57*X5+B91*A7+B95*A5+B83*X*X+B19*(2!*X*Z*C+X*X*H)+
+B22*(2!*X*Z*H+Z*Z*C)+B23*X*Z+B85*Z*Z
553 A(L, 21)=B1*X21+B2*A21+B51*X8+B58*X5+B91*A8+B96*A5+B84*X*X+B19*(X1*Z+X*X*I)+B22
*(2!*X*Z*I+Z*Z*D)+B24*X*Z+B86*Z*Z
554 A(L, 22)=B1*X22+B2*A22+B51*X9+B52*X6+B91*A9+B92*A6+B81*AA+B19*(AA*X+2!*X*A*G)+
B22*(GG*X+2!*Z*G*A)+B31*3!*Z*G*G
555 A(L, 23)=B1*X23+B2*A23+B51*X10+B52*X7+B57*X6+B91*A10+B92*A7+B95*A6+B83*2!*X*A+
B19*2!*X*(AZ*C+XG*C+XA*H)+(B22*2!*H+B23)*XG+AZ+(B22*C+B85)*2!*Z*G
557 A(L, 24)=B1*X24+B2*A24+B51*X11+B52*X8+B58*X6+B91*A11+B92*A8+B96*A6+B19*2!*X*(AZ
*Y+XG*D+XA*I)+B84*2!*X*A+(B22*2!*I+B24)*XG+AZ+(B22*D+B86)*2!*Z*G
559 A(L, 25)=B1*X25+B2*A25+B51*X12+B57*X7+B91*A12+B95*A7+B81*CC+B19*(CC*Z+X2*X)+B
20*2!*X*C+B22*(HH*X+X2*Z)+B23*(X*H+C*Z)+B25*X+(B85+B32)*H+B34)*Z
561 A(L, 26)=B1*X26+B2*A26+B51*X13+B57*X8+B58*X7+B91*A13+B95*A8+B96*A7+2!*B81*CD+
B19*2!*X*(CD*Z+X*D*H+X*C*I)+B20*X1+B21*2!*X*C+B22*2!*X*(H1*X+Z*I*C+Z*H*D)+B23*(X*I+D
*Z)+B24*(X*H+C*Z)+B26*X+(B85*2!*I+B33*2!*H+B35)*Z
563 A(L, 27)=B1*X27+B2*A27+B51*X14+B58*X8+B91*A14+B96*A8+B81*DD+B19*(DD*Z+X1*I)+B
21*X1+B22*(I1*X+2!*Z*1*D)+B24*(X*I+D*Z)+B27*X+(B86+B33)*I+B36)*Z
565 P1=B28*X+B37*Z : P2=B29*X+B38*Z : P3=B30*X+B39*Z
566 A(L, 28)=B1*X28+B2*A28+B51*X15+B91*A15+B75*E3+B71*U3+Y*P1+Y*P2+U*P3
567 A(L, 29)=B1*X29+B2*A29+B51*X16+B91*A16+B75*E7+B76*E3+B71*U7+B72*U3+2!*Y*B*P1+(
Y*V+BU)*P2+2!*U*V*P3
568 A(L, 30)=B1*X30+B2*A30+B51*X17+B91*A17+B76*E7+B72*U7+BB*P1+BV*P2+VV*P3
569 A(L, 31)=B1*X31+B2*A31+B52*X9+B92*A9+B18*AA*A+B19*AA*G+GG*(B22*A+B31*G)
570 A(L, 32)=B1*X32+B2*A32+B52*X10+B57*X9+B92*A10+B95*A9+B83*AA+B19*(2!*AG*C+AA*H
)+B22*(2!*AG*H+GG*C)+B23*AG+GG*B85
571 A(L, 33)=B1*X33+B2*A33+B52*X11+B58*X9+B92*A11+B96*A9+B84*AA+B19*(2!*AG*D+AA*I
)+B22*(2!*AG*I+GG*D)+B24*AG+GG*B86
572 A(L, 34)=B1*X34+B2*A34+B52*X12+B57*X10+B92*A12+B95*A10+(B83+B20)*A*C+B19*(CC*

```

```

G+X2*A)+B22*(HH*A+X2*G)+B25*A+B23*(A*H+C*G)+G*((B85+B32)*H+B34)
574 A(L,35)=B1*X35+B2*A35+B52*X13+B57*X11+B58*X10+B92*A13+B95*A11+B96*A10+B84*A*
C*21+B19*2!*(CD*G+A*D*H+A*C*I)+(B20*2!*D+B26)*A+B22*2!*(HI*A+G*I*C+G*H*D)+B23*(A
*I+D*G)+B24*(A*H+C*G)+G*((B85*I+B33*H)*2!+B35)
576 A(L,36)=B1*X36+B2*A36+B52*X14+B58*X11+B92*A14+B96*A11+B19*(DD*G+2!*A*D*I)+((
B84+B21)*D+B27)*A+B22*(II*A+2!*G*I*D)+B24*(A*I+D*G)+G*((B86+B33)*I+B36)
578 P4=B28*A+B37*G :P5=B29*A+B38*G :P6=B30*A+B39*G
579 A(L,37)=B1*X37+B2*A37+B52*X15+B92*A15+B15*2!*Y*E4+B16*(Y*U4+E*U) :B17*2!*U*U
4+Y*P4+Y*U*P5+U*U*P6
580 A(L,38)=B1*X38+B2*A38+B52*X16+B92*A16+B15*2!*Y*E8+B*E4)+B16*(Y*U8+B*U4+E*U
+E4*V)+B17*2!*U*U8+V*U4)+2!*Y*P4+(Y*V+U)*P5+2!*U*U*P6
581 A(L,39)=B1*X39+B2*A39+E52*X17+B92*A17+B15*2!*E*E8+B16*(B*U8+E8*V)+B17*2!*V*U
8+BB*P4+BV*P5+VV*P6
582 A(L,40)=B1*X40+B2*A40+B57*X12+B95*A12+(B18*C+B19*H+B20)*CC+(B23*H+B25)*C+(B2
2*C+B31*H+B32)*H/H+B34*H+B40
583 A(L,41)=B1*X41+B2*A41+B57*X13+B58*X12+B95*A13+B96*A12+B19*(2!*CD*H+CC*I)+B84
*CC+B20*2!*CD+B22*(2!*HI*C+HH*D)+B23*(C*I+D*H)+B24*C*H+B25*D+B26*C+(B85+B32)*HI+
B33*H+H+B34*I+B35*H+B41
585 A(L,42)=B1*X42+B2*A42+B57*X14+B58*X13+B95*A14+B96*A13+B83*DD+B19*(DD*H+2!*CD
*I)+B21*2!*CD+B22*(II*C+2!*HI*D)+(B23*D+B35)*I+B24*(C*I+D*H)+B26*D+B27*C+B85*II+
B33*2!*HI+B36*H+B42
587 P7=B28*C+B37*H+B43 :P8=B29*C+B38*H+B44 :P9=B30*C+B39*H+B45
588 A(L,43)=B1*X43+B2*A43+B57*X15+B95*A15+B75*E5+B16*(Y*U5+E5*U)+B71*U5+Y*P7+YU
*P8+U*U*P9
589 A(L,44)=B1*X44+B2*A44+B57*X16+B95*A16+B75*E9+B76*E5+B71*U9+B72*U5+2!*Y*P7+(
Y*V+U)*P8+2!*U*U*P9
590 A(L,45)=B1*X45+B2*A45+B57*X17+B95*A17+B76*E9+B72*U9+BB*P7+BV*P8+VV*P9
591 A(L,46)=B1*X46+B2*A46+B58*X14+B96*A14+DD*(B18*D+B19*I+B21)+D*(B22*II+B24*I+B
27)+(B31*I+B33)*II+B36*I+B46
592 K1=B28*D+B37*I+B47 :K2=B29*D+B38*I+B48 :K3=B30*D+B39*I+B49
593 A(L,47)=B1*X47+B2*A47+B58*X15+B96*A15+B75*E6+B71*U6+Y*Y*K1+Y*U*K2+U*U*K3
594 A(L,48)=B1*X48+B2*A48+B58*X16+B96*A16+B75*E10+B76*E6+B71*U10+B72*U6+2!*Y*Y*K1
+(Y*V+U)*K2+2!*U*U*K3
595 A(L,49)=B1*X49+B2*A49+B58*X17+B96*A17+B76*E10+B72*U10+BB*K1+BV*K2+VV*K3
596 NEXT L :RETURN
600 *ELECTRIC FRINGING FIELD ENTRANCE*
601 GOSUB 400 :IA=C1*IE1A-2!*IE1B
602 B(1,1)=1!+IA :B(1,4)=IE1A*AE :B(2,1)=- (2!*IE4A+IE1A*Q1)/AE :B(2,2)=1!-IA
606 B(1,5)=-.5/AE :B(2,5)=(4!*(C1+.5)*IE4A-1.5*IE4B-IE1A*IE5+IE7)-Q1*.5)/AE2
608 B(2,8)=4!*IE4A/AE :B(2,15)=(.5*Q1-C1*IE4A)/AE2
610 B(1,50)=1! :B(2,51)=1! :B(2,52)=Q1/AE2 :B(2,56)=1!/AE
612 B(1,18)=(C1-2!)*C1/61-4!/3!*IE8)/AE2 :B(1,21)=-.5/AE :B(1,28)=-.5*C1
620 B(2,18)=.5*(C1-2!)*Q1-4!/3!*IE5)/AE3
622 B(2,19)=.5*(C1-1!)-11!/3!*IE6)/AE2 :B(2,21)=-.5*Q1/AE2
624 B(2,28)=(1!-1.5*C1)*Q1/AE3 :B(2,29)=-C1/AE2
626 B(2,47)=-B(2,21) :RETURN
650 *ELECTRIC FRINGING FIELD EXIT*
651 GOSUB 400
652 B(1,1)=1!-IA :B(1,4)=-IE1A*AE :B(2,1)=- (2!*IE4A+IE1A*Q2)/AE :B(2,2)=1+IA
656 B(1,5)=-.5/AE :B(2,5)=(4!*(C1+3!)*IE4A-6!*IE4B-4!*(IE1A*IE5-IE7)-Q2*.5)/AE2
658 B(2,8)=4!*IE4A/AE :B(2,15)=(.5*Q2-C1*IE4A)/AE2
660 B(1,50)=1! :B(2,51)=1! :B(2,52)=Q2/AE2 :B(2,56)=-1!/AE
662 B(1,18)=(C1-1!)/3!+4!/3!*IE8)/AE2 :B(1,21)=-.5/AE :B(1,28)=-.5*C1
670 B(2,18)=.5*(C1-1!)*Q2-4!/3!*IE5)/AE3
672 B(2,19)=(11!/3!*IE6-.5*(C1-1!))/AE2 :B(2,21)=-.5*Q2/AE2
674 B(2,28)=(1!-1.5*C1)*Q2/AE3 :B(2,29)=-C1/AE2
676 B(2,47)=-B(2,21) :RETURN

800 *ELECTRIC FIELD MAIN*
801 GOSUB 400 :U=SQR(2!) :RU=1!/U :W=WE*3.14159/180! :S=SIN(U*W) :C=COS(U*W)
802 CC=C*C-S*S :S2=S*S :SC=S*C*U :S3=S2*S*U :SW=U*S*W/12! :CW=C*W/12!
803 CA=1!-C :US=U*S :S2C=S2*C :CX=CA+7!*S2
804 B(1,1)=C :B(1,2)=S*RU*AE :B(1,4)=CA*AE*.5 :B(1,50)=1! :B(1,51)=W*AE
808 B(2,1)=-US/AE :B(2,2)=C :B(2,4)=US*.5 :B(2,51)=1!
810 B(1,5)=(C/6!+7!/12!*CC-.75)/AE :B(1,6)=(7!*S*C-4!*S)/3!*RU
812 B(1,8)=-AE*B(1,5) :B(1,9)=(2!/3!*C-7!/24!*CC-.375)*AE
814 B(1,11)=7!/6!*RU*S*CA*AE :B(1,14)=(CA-3.5*S2)/12!*AE :B(1,17)=-B(1,4)
818 B(2,5)=- (US+8!*SC)/6!/AE2 :B(2,6)=-4!/3!*C*(C-CC)/AE
320 B(2,8)=2!/3!*U*(S+2!*S*C)/AE :B(2,9)=-2!/3!*US*CA

```



```

822 B(2,11)=2!/3!*C-CC) :B(2,14)=-B(2,8)*.25*AE :B(2,17)=-B(2,4)
826 B(1,56)=US-W :B(1,57)=CA*AE :B(1,59)=(W-.5*US)*AE
828 B(2,56)=-CA/AE :B(2,57)=.5*US :B(2,59)=.5*CA
830 B(1,18)=-CX/18!+SW+17!/12!*S2C)/AE2
832 B(1,19)=(95!*US/72!+CW-49*SC/36-2.125*S3)/AE
834 B(1,21)=(CX/6!+1.5*SW+2.125*S2C)/AE
836 B(1,22)=14/9!*CA-.5*SW-28!/9!*S2+2.125*S2C
838 B(1,24)=-95!*US/72!-CW+49!*SC/36!+2.125*S3
840 B(1,27)=-CX/12!-.75*SW-1.0625*S2C :B(1,30)=(5!*CA-7!*S2)/6!
844 B(1,31)=(-115*US/144!+CW*.5+7!*SC/9!+17!*S3/48)*AE
846 B(1,33)=(-10!/9!*CA+.25*SW+133!/72!*S2-1.0625*S2C)*AE
848 B(1,36)=(137!*US/288!+CW*.25-35!*SC/72!-.53125*S3)*AE
850 B(1,39)=-7!*1!/12!*S*CA*AE
852 B(1,46)=(CA/36!+.125*SW+7!/144!*S2+17!/36!*S2C)*AE
854 B(1,49)=(-2!/3!*CA+7!/12!*S2)*AE
856 B(2,18)=(-65!/36!*US-CW*2!-4!/9!*SC+1.75*S3)/AE3
858 B(2,19)=(-14!/9!*CA-SW+28!/9!*S2-5.25*S2C)/AE2
860 B(2,21)=(2.875*US+3!*CW+2!*SC-2.625*S3)/AE2
862 B(2,22)=(187!/72!*US-CW-32!/9!*SC-2.625*S3)/AE
864 B(2,24)=(8!/9!*CA+SW-16!/9!*S2+5.25*S2C)/AE
866 B(2,27)=(-77!/48!*US-1.5*CW-4!/3!*SC+1.3125*S3)/AE
870 B(2,30)=(US-4!*SC)/3!/AE :B(2,31)=8!/9!*CA-.5*SW-16!/9!*S2+.875*S2C
872 B(2,33)=-187!/144!*US+CW*.5+16!/9!*SC+1.3125*S3
874 B(2,36)=-2!/9!*CA-.25*SW+4!/9!*S2-1.3125*S2C
876 B(2,39)=2!/3!*CA-2!*S2) :B(2,46)=77!/288!*US+CW*.25+2!/9!*SC-.21875*S3
880 B(2,49)=2!/3!*SC-.25*US)
882 RETURN
700 'MAGNETIC FRINGING FIELD ENTRANCE'
701 GOSUB 400 :E1=E1*3.1416 /180! :C=COS(E1) :TF=SIN(E1)/C :T2=TF*TF :T3=T2*TF
702 C2=C*C :C3=C2*C :TAM=TF/AM :T2M=T2/AM :RC=R1/C3 :TR=TF*RC :B3=.5*IM1*AM/C2
704 B(1,1)=1!-2!*TR*IM1 :B(1,3)=B3 :B(1,2)=-4!*TF*B3 :B(1,4)=B3
706 B(2,1)=(TF+R1*IM1*(TF*R1*(2!+3!*T2)-2!*T2/C)/C2)/AM :B4=.5*TF*IM1/C2
708 B(2,2)=1!+2!*IM1*(TR-T2/C2) :B(2,3)=B4 :B(2,4)=B4 :B(1,50)=1! :B(2,51)=1!
710 B(2,50)=-TF+(1!+2!*T2)/C*IM4)/AM :B(1,5)=-.5*T2M :B(1,12)=-.25*B3
712 B(1,13)=.5*B3 :B(1,14)=-.25*B3 :B(1,15)=(.5/C2+TF*(2.5+3!*T2)/C*IM4)/AM
714 B(2,5)=.5*RC/AM2 :B(2,6)=T2M :B(2,7)=-.5*TAM :B(2,8)=-.5*TAM
715 B(2,12)=-.25*B4 :B(2,13)=.5*B4 :B(2,14)=-.25*B4
716 B(2,15)=(TF*(.5+T2)+IM4/C*(T2*(3.5+5!*T2)-R1*TF*(2.5+3!*T2)/C)-.5*RC)/AM2
718 B(2,16)=-T2+TF/C*(1!+2!*T2)*IM4)/AM :B(1,52)=T2M :B(2,52)=-RC/AM2
720 B(2,53)=-1!/C2/AM :B(2,54)=.5*TAM :B(2,55)=B(2,54) :B(2,56)=-T2M
722 B(1,18)=-.5*TR/AM2 :B(1,19)=-T3/AM :B(1,20)=.25*T2M :B(1,21)=.25*T2M
724 B(1,28)=(-T2*(.5+T2)+1.5*TR)/AM2 :B(1,29)=TAM*(1!+2!*T2)
726 B(1,37)=TAM/C2 :B(1,40)=B3*.125 :B(1,41)=-B(1,40) :B(1,42)=B(1,41)
727 B(1,43)=-.25/C2/AM :B(1,46)=B(1,40) :B(1,47)=B(1,43)
728 B(2,18)=.5*(T3+TR*R1/C)/AM3 :B(2,19)=1.5*(T2+TR)/AM2 :B(2,20)=-.25*RC/AM2
730 B(2,21)=B(2,20) :B(2,22)=TAM*(1.5+T2) :B(2,23)=-.5*T2M :B(2,24)=-.5*T2M
732 B(2,25)=.375*TAM :B(2,26)=.25*TAM :B(2,27)=.375*TAM
736 B(2,28)=(.5*T3+RC*(.5+3!*T2-1.5*TF*R1/C))/AM3
738 B(2,29)=(2!*T2*T2-3!*TR)/AM2 :B(2,30)=TAM*(.5-T2)
740 B(2,37)=(3!*T2/C2-1.5*TR)/AM2 :B(2,38)=-2!*TAM/C2
742 B(2,40)=B4*.125 :B(2,41)=-B4*.125 :B(2,42)=-B4*.125
744 B(2,43)=(.25*RC-TF*(.5+T2))/AM2 :B(2,44)=.5*T2M :B(2,46)=B(2,40)
746 B(2,47)=B(2,43) :B(2,48)=.5*T2M :RETURN
750 'MAGNETIC FRINGING FIELD EXIT'
751 GOSUB 400 :E2=E2*3.1416 /180! :C=COS(E2) :TF=SIN(E2)/C :T2=TF*TF :T3=T2*TF
752 C2=C*C :C3=C2*C :TAM=TF/AM :T2M=T2/AM :RC=R2/C3 :TR=TF*RC :B3=-.5*IM1*AM/C2
754 B(1,1)=1!+2!*TR-T2/C2)*IM1 :B(1,3)=B3 :B(1,2)=4!*TF*B3 :B(1,4)=B3
756 B(2,1)=(TF+R2*IM1*(TF*R2*(2!+3!*T2)-2!*T2/C)/C2)/AM :B(2,2)=1!-2!*IM1*TR
760 B(1,50)=1! :B(2,51)=1! :B(2,50)=-TF+(1!+2!*T2)/C*IM4)/AM
762 B(1,5)=.5*T2M :B(1,15)=-(.5/C2+TF*(2.5+3!*T2)/C*IM4)/AM
763 B(1,12)=-.25*B3 :B(1,13)=.5*B3 :B(1,14)=-.25*B3
764 B(2,5)=.5*(RC-T3)/AM2 :B(2,6)=-T2M :B(2,7)=-.5*TAM :B(2,8)=-.5*TAM
766 B(2,15)=-.5*(RC+T3+4!*T2*IM4*(.5+T2)/C+TF*R2/C2*(5!+6!*T2)*IM4)/AM2
768 B(2,16)=(T2+TF/C*(1!+2!*T2)*IM4)/AM :B(1,52)=-T2M :B(2,52)=(TF/C2-RC)/AM2
770 B(2,53)=1!/C2/AM :B(2,54)=.5*TAM :B(2,55)=B(2,54) :B(2,56)=T2M
772 B(1,18)=.5*(TR-T2*T2)/AM2 :B(1,19)=-T3/AM :B(1,20)=-.25*T2M :B(1,21)=-.25*T2M
774 B(1,28)=(.5*T2*(2!+T2)-1.5*TR)/AM2 :B(1,29)=TAM*(1!+2!*T2)
776 B(1,37)=TAM/C2 :B(1,40)=B3*.125 :B(1,41)=-B3*.125 :B(1,42)=-B3*.125
777 B(1,43)=.25/C2/AM :B(1,46)=B(1,40) :B(1,47)=B(1,43)

```



```

778 B(2,18)=.5*(T3/C2+RC*(TF*R2/C-2!*T2))/AM3 : B(2,19)=1.5*(T2/C2-TR)/AM2
780 B(2,20)=.5*(T3-.5*RC)/AM2 : B(2,21)=B(2,20) : B(2,22)=TAM*(1.5+T2)
782 B(2,23)=.5*T2M : B(2,24)=.5*T2M : B(2,25)=.375*TAM : B(2,26)=.25*TAM
784 B(2,27)=.375*TAM : B(2,28)=1.5*(T3-TF*R2*R2/C2)/C2/AM3 : B(2,30)=TAM*(.5-T2)
786 B(2,28)=1.5*(T3-TF*R2*R2/C2)/C2/AM3
788 B(2,29)=(3!*TR-T2*(2!*T2))/AM2 : B(2,37)=1.5*(T2/C2+TR)/AM2
790 B(2,38)=-2!*TAM/C2 : B(2,43)=(.5*T3+.25*RC)/AM2 : B(2,44)=-.5*T2M
796 B(2,47)=B(2,43) : B(2,48)=-.5*T2M : RETURN
900 'MAGNETIC FIELD MAIN'
901 W=WM*3.1416 /180! : S=SIN(W) : C=COS(W) : S2=S*S : C2=C*C : SC=S*C : S3=S2*S
902 B3=(1!-C)*.5*AM : B4=S*.5 : B5=B4/AM : B5=S*.25
904 GOSUB 400 : B(1,1)=C : B(1,2)=S*AM : B(1,3)=B3 : B(1,4)=B3
906 B(2,1)=-S/AM : B(2,2)=C : B(2,3)=B4 : B(2,4)=B4
910 B(1,50)=1! : B(1,51)=W*AM : B(2,51)=1! : B(1,5)=-B5*S
912 B(1,6)=SC : B(1,7)=S2*.5 : B(1,8)=S2*.5 : B(1,9)=B3*C
914 B(1,10)=B3*S : B(1,11)=B3*S : B(1,12)=.125*(C+C2-2!)*AM
918 B(1,13)=.25*(C2-C)*AM : B(1,14)=B(1,12) : B(1,17)=-B3
920 B(1,56)=S : B(1,57)=B3*2! : B(1,58)=(W-S)*AM*.5 : B(1,59)=B(1,58)
924 B(2,7)=B5 : B(2,8)=B5 : B(2,9)=-B4 : B(2,12)=-S*.375
926 B(2,13)=-B6 : B(2,14)=-S*.375 : B(2,17)=-B4 : B(1,20)=.25*S2/AM
930 B(1,21)=B(1,20) : B(1,22)=-.5*S2 : B(1,25)=-S2*.375 : B(1,26)=-S2*.25
932 B(1,27)=-S2*.375 : B(1,30)=-.5*S2 : B(1,31)=-B3*S
936 B(1,32)=.25*(C-C2+S2)*AM : B(1,33)=B(1,32)
938 B(1,34)=(SC-S)*AM*.125 : B(1,35)=B3*S*.5 : B(1,36)=B(1,34)
940 B(1,39)=-B3*S : B(1,40)=.125*S2*AM+(1!-C)*AM/16!
942 B(1,41)=.125*S2*AM-(1!-C)*AM/16! : B(1,42)=B(1,41)
944 B(1,45)=B3*C*.5 : B(1,46)=B(1,40) : B(1,49)=B(1,45)
950 B(2,18)=-.5*S3/AM3 : B(2,19)=1.5*S2*C/AM2 : B(2,20)=.75*S3/AM2
952 B(2,21)=B(2,20) : B(2,22)=-1.5*S*C2/AM : B(2,23)=-1.5*S2*C/AM
954 B(2,24)=B(2,23) : B(2,25)=-.375*(S3+S)/AM : B(2,26)=-(.75*S3+.25*S)/AM
956 B(2,27)=B(2,25) : B(2,30)=-B5 : B(2,31)=-B4*SC : B(2,32)=.75*S*C2
960 B(2,33)=B(2,32) : B(2,34)=.375*S2*C : B(2,35)=.75*S2*C
962 B(2,36)=B(2,34) : B(2,40)=.0625*(S3+5!*S) : B(2,41)=.1875*(S+S3)
966 B(2,42)=B(2,41) : B(2,45)=B6 : B(2,46)=B(2,40) : B(2,49)=B6
968 RETURN

1000 'MATRIX MULTIPLICATION FOR QUADREUPOLE ONLY'
1001 X=A(1,1) : A=A(1,2) : Z=A(2,1) : G=A(2,2) : Y=A(1,50) : B=A(1,51) : U=A(2,50) : V=A(2,51)
1002 X8=A(1,8) : X11=A(1,11) : A8=A(2,8) : A11=A(2,11)
1007 E6=A(1,55) : E10=A(1,59) : U6=A(2,55) : U10=A(2,59)
1010 XX=X*X : XA=X*A : XZ=X*Z : XG=X*G : AA=A*A : AZ=A*Z : AG=A*G : ZZ=Z*Z : ZG=Z*G : GG=G*G
1011 YY=Y*Y : YB=Y*B : YU=Y*U : YV=Y*V : BB=B*B : BU=B*U : BV=B*V : UU=U*U : UV=U*V : VV=V*V
1012 X18=A(1,18) : X19=A(1,19) : X22=A(1,22) : X27=A(1,27) : X28=A(1,28) : X29=A(1,29)
1013 X30=A(1,30) : X31=A(1,31) : X36=A(1,36) : X37=A(1,37) : X38=A(1,38) : X39=A(1,39)
1015 A18=A(2,18) : A19=A(2,19) : A22=A(2,22) : A27=A(2,27) : A28=A(2,28) : A29=A(2,29)
1016 A30=A(2,30) : A31=A(2,31) : A36=A(2,36) : A37=A(2,37) : A38=A(2,38) : A39=A(2,39)
1019 FOR L=1 TO 2
1020 B1=B(L,1) : B2=B(L,2) : F1=B(L,50) : F2=B(L,51)
1021 A(L,1)=B1*X+B2*Z : A(L,2)=B1*A+B2*G : A(L,50)=F1*Y+F2*U : A(L,51)=F1*B+F2*V
1023 B8=B(L,8) : B11=B(L,11) : F6=B(L,55) : F10=B(L,59)
1025 A(L,8)=B1*X8+B2*A8+B8*X+B11*Z : A(L,11)=B1*X11+B2*A11+B8*A+B11*G
1027 A(L,55)=F1*E6+F2*U6+F6*Y+F10*U : A(L,59)=F1*E10+F2*U10+F6*B+F10*V
1030 B18=B(L,18) : B19=B(L,19) : B22=B(L,22) : B27=B(L,27) : B28=B(L,28) : B29=B(L,29)
1032 B30=B(L,30) : B31=B(L,31) : B36=B(L,36) : B37=B(L,37) : B38=B(L,38) : B39=B(L,39)
1034 A(L,18)=B1*X18+B2*A18+XX*(B18*X+B19*Z)+ZZ*(B22*X+B31*Z)
1036 A(L,19)=B1*X19+B2*A19+B18*3!*XX*A+B19*(2!*XA*Z+XX*G)+B22*(2!*ZG*X+ZZ*A)+B31*3!*ZZ*G
1038 A(L,22)=B1*X22+B2*A22+B18*3!*XA*A+B19*(AA*Z+2!*XA*G)+B22*(GG*X+2!*ZG*A)+B31*3!*ZG*G
1040 A(L,27)=B1*X27+B2*A27+B8*X8+B11*A8+B27*X+B36*Z
1041 P1=B28*X+B37*Z : P2=B29*X+B38*Z : P3=B30*X+B39*Z
1042 A(L,28)=B1*X28+B2*A28+YY*P1+YU*P2+UU*P3
1044 A(L,29)=B1*X29+B2*A29+2!*YB*P1+(YV+BU)*P2+2!*UV*P3
1046 A(L,30)=B1*X30+B2*A30+BB*P1+BV*P2+VV*P3
1048 A(L,31)=B1*X31+B2*A31+B18*AA*A+B19*AA*G+GG*(B22*A+B31*G)
1050 A(L,36)=B1*X36+B2*A36+B8*X11+B11*A11+B27*A+G*B36
1051 P4=B28*A+B37*G : P5=B29*A+B38*G : P6=B30*A+B39*G
1052 A(L,37)=B1*X37+B2*A37+YY*P4+YU*P5+UU*P6
1054 A(L,38)=B1*X38+B2*A38+2!*YB*P4+(YV+BU)*P5+2!*UV*P6

```

```

1056 A(L,39)=B1*X39+B2*A39+BB*P4+BV*P5+VV*P6
1058 NEXT L :RETURN
1100 'ELECTRIC QUADRUPOLE '
1101 GOSUB 400 :PN=ABS(QK)/QK :K=QK :KK=K*K :KKI1=KK*IQ1 :U3=KKI1*PN
1102 A=1!-U3 :B=-2!*KK*IQ2*PN :U=-KK*KK*IQ3 :V=1!+U3
1106 U4=1!/6!*KK*PN :U5=-7!/6!*KK*KK*IQ4 :U6=.5*KK*KK*IQ4 :U7=-.5*KK*PN
1108 F=QK*QL :EQ=EXP(F)
1110 IF PN=1! THEN 1115
1112 S=(EQ-1!/EQ)*.5 :C=(EQ+1!/EQ)*.5 :SH=SIN(F) :CH=COS(F) :GOTO 1120
1115 S=SIN(F) :C=COS(F) :SH=(EQ-1!/EQ)*.5 :CH=(EQ+1!/EQ)*.5
1120 D=QL :H=QK :HH=H*H :HHH=HH*H :SD=S*D :CD=C*D :SDD=SDD*D :CDD=C*D
1122 HCD=H*CD :HS=H*S :V2=S/H :W1=-HS*PN :V51=SH/H :W50=H*SH*PN
1125 V8=-.5*H*SD*PN :V11=.5*(S/H-CD) :W6=-.5*H*(HCD+S)*PN
1127 V55=-.5*H*SH*D*PN :V59=.5*(SH/H-CH*D) :W55=-.5*H*(H*CH*D+SH)*PN
1129 V18=-.5*HHH*SD :V19=.5*(HH*CD-HS)*PN
1130 V27=-.125*(3!*H*SD+HH*CD)*PN :V36=-.125*(S/H-CD+H*SDD)*PN
1134 W18=-.5*HHH*(HCD+S) :W27=-(.625*H*HCD+.375*HS)*PN+.125*HHH*SDD
1140 X1=C*A+V2*U :X2=C*B+V2*V :Y1=W1*A+C*U :Y2=W1*B+C*V
1143 X50=CH*V+V51*U :X51=-CH*B+V51*A :Y50=W50*V+CH*U :Y51=-W50*B+CH*A
1145 X8=C*U3+V8*A+V11*U :X11=-V2*U3+V8*B+V11*V
1146 X55=-CH*U3+V55*V+V59*U :X59=V51*U3-V55*B+V59*A
1147 Y8=W1*U3+W8*A+V8*U :Y11=-C*U3+W8*B+V8*V
1148 Y55=-W50*U3+W55*V+V55*U :Y59=CH*U3-W55*B+V55*A
1150 AA=A*A :VV=V*V
1151 X18=C*U4+V2*U5+AA*V18*A+V19*U :Y18=W1*U4+C*U5+AA*W18*A+V18*U
1152 X19=V18*3!*B+V19*A-V8*2!*U :Y19=W18*3!*B+V18*A-W8*2!*U
1153 X22=V19*2!*B-V8*V-V11*3!*U :Y22=V18*2!*B-W8*V-V8*3!*U
1155 X27=V8*U3+V27*A+V36*U :Y27=W8*U3+W27*A+V27*U
1157 X28=V2*U6-V18*V-V19*U :Y28=C*U6-W18*V-V18*U
1158 X29=2!* (V18*B-V8*U) :Y29=2!* (W18*B-W8*U)
1159 X30=-V8*AA*A-V11*U :Y30=-W8*AA*A-V8*U
1160 X31=-V8*B-V11*V*VV :Y31=-W8*B-V8*V*VV
1162 X36=V11*U3+V27*B+V36*V :Y36=V8*U3+W27*B+V27*V
1164 X37=V2*U7-V18*B-V19*VV*V :Y37=C*U7-W18*B-V18*VV*V
1165 X38=2!* (V19*B-V11*U) :Y38=2!* (V18*B-V8*U)
1166 X39=-V8*B-V11*A :Y39=-W8*B-V8*A
1170 B(1,1)=V*X1+B*Y1 :B(1,2)=V*X2+B*Y2
1171 B(2,1)=U*X1+A*Y1 :B(2,2)=U*X2+A*Y2
1172 B(1,50)=A*X50-B*Y50 :B(1,51)=A*X51-B*Y51
1173 B(2,50)=U*X50+V*Y50 :B(2,51)=U*X51+V*Y51
1174 B(1,8)=V*X8+B*Y8-U3*X1 :B(1,11)=V*X11+B*Y11-U3*X2
1175 B(1,55)=A*X55-B*Y55+U3*X50 :B(1,59)=A*X59-B*Y59+U3*X51
1176 B(2,8)=U*X8+A*Y8+U3*Y1 :B(2,11)=U*X11+A*Y11+U3*Y2
1177 B(2,55)=U*X55+V*Y55-U3*Y50 :B(2,59)=U*X59+V*Y59-U3*Y51
1179 XS1=X1*X1 :YS2=Y2*Y2 :XS2=X2*X2 :YS1=Y1*Y1
1180 B(1,18)=V*X18+B*Y18-U4*XS1*X1 :B(2,18)=U*X18+A*Y18+U5*XS1*X1
1181 B(1,19)=V*X19+B*Y19-U4*3!*XS1*X2 :B(2,19)=U*X19+A*Y19+U5*3!*XS1*X2
1182 B(1,22)=V*X22+B*Y22-U4*3!*X1*XS2 :B(2,22)=U*X22+A*Y22+U5*3!*X1*XS2
1183 B(1,27)=V*X27+B*Y27-U3*X8 :B(2,27)=U*X27+A*Y27+U3*Y8
1184 P1=U6*X1-U7*Y1 :P2=U6*X2-U7*Y2
1185 B(1,28)=V*X28+B*Y28 :B(2,28)=U*X28+A*Y28+P1*X50*X50
1186 B(1,29)=V*X29+B*Y29 :B(2,29)=U*X29+A*Y29+P1*2!*X50*X51
1187 B(1,30)=V*X30+B*Y30 :B(2,30)=U*X30+A*Y30+P1*X51*X51
1188 B(1,31)=V*X31+B*Y31-U4*XS2*X2 :B(2,31)=U*X31+A*Y31+U5*XS2*X2
1189 B(1,36)=V*X36+B*Y36-U3*X11 :B(2,36)=U*X36+A*Y36+U3*Y11
1191 B(1,37)=V*X37+B*Y37 :B(2,37)=U*X37+A*Y37+P2*X50*X50
1192 B(1,38)=V*X38+B*Y38 :B(2,38)=U*X38+A*Y38+P2*2!*X50*X51
1193 B(1,39)=V*X39+B*Y39 :B(2,39)=U*X39+A*Y39+P2*X51*X51 :RETURN
1200 'ELECTRIC OCTAPOLE '
1202 Z=OLE :F=OKE :FZ=F*Z :FZ2=FZ*Z :FZ3=FZ2*Z :FZ4=FZ3*Z :FZ5=FZ4*Z
1204 GOSUB 400 :B(1,1)=1! :B(1,2)=Z :B(2,2)=1! :B(1,50)=1! :B(1,51)=Z :B(2,51)=1!
1206 B(1,18)=FZ2*.5 :B(1,19)=FZ3*.5 :B(1,22)=FZ4*.25 :B(1,28)=-FZ2*1.5
1208 B(1,29)=-FZ3 :B(1,30)=-FZ4*.25 :B(1,31)=FZ5*.05
1210 B(1,37)=-FZ3*.5 :B(1,38)=-FZ4*.5 :B(1,39)=-FZ5*.15
1212 B(2,18)=F*Z :B(2,19)=FZ2*1.5 :B(2,22)=FZ3 :B(2,28)=-FZ*3!
1214 B(2,29)=-FZ2*3! :B(2,30)=-FZ3 :B(2,31)=FZ4*.25
1216 B(2,37)=-FZ2*1.5 :B(2,38)=-FZ3*2! :B(2,39)=-FZ4*.75 :RETURN

```

(北京医科大学 吴志儒译,经作者同意全译,原文见松田 久.〔日〕質量分析,1989;37(3):149-165.
中国质谱学会 王梦瑞,三环相 模吴曼校)

